



Opis	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY, Nizcza ul. Zamkowa 2.
Temat	Ekspertyza techniczna w typie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował	mgr inż. Wiesław Nowak Rzeszowska Budowlany dec. nr 195/OL Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 21/95 nr upr. 349/97
Opis	Opis w skł. spocz. mgr inż. Marcin Klemenski nr upr. 349/97
Skala	1:100
nr rys.	nr rys. 2