



Opracowali	mgr inż. Wiesław Nowak Rzeczoznawca Budowlany dec. nr: 1/95/OL Centr. Ref. Rzecz. Bud. nr 21/95	
	mgr inż. Mariusz Klemanski nr upr. 349/97	
Temat	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU w NIDZICY, Nidzica ul. Zamkowa 2.	
Obiekt	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU w NIDZICY, Nidzica ul. Zamkowa 2.	
Plan sytuacyjny terenu	skala: 1:1000 nr rys.: 12	