



Opis	Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY, Niezłota ul. Zamkowa 2.
Temat	Ekspertyza techniczna w typie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opis	Praca w st. sporz. mgr inż. Marcin Klementek nr upr. 34937
Opis	mgr inż. Mirosław Nowak, Rzeczoznawca Budowlany, dec. nr 1950/L, Cent. Reg. Rzecz. Bud. nr 2195
Rzeczoznawca	skala: 1:100
nr rys. 5	