



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 1      Elewacja północna (fragment północno-wschodni)**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 2      Elewacja północna (fragment północno-zachodni)**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 3      Elewacja północna (narożnik północno-zachodni)**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 4      Elewacja wschodnia budynku**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 5      Elewacja wschodnia budynku – fragment  
(widok wejścia do części podpiwniczonej)**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 6** Elewacja wschodnia budynku – fragment narożnik pd.-wsch.  
(widok wejścia do budynku)



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 7** Elewacja południowa budynku – część pd.-wschodnia



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 8** Elewacja południowa budynku – część środkowa  
-widoczny komin wolnostojący



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 9** Elewacja południowa budynku – część zachodnia



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 10**      **Elewacja północna i fragment elewacji zachodniej budynku  
(widoczne „dostawione” garaże „blaszaki” do ściany budynku)**



*Budynek gospodarczy na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy  
(wg stanu na dzień 30.07.2015 r.)*

**Fot. 11**      **Narożnik północno- zachodni budynku  
(widoczne „dostawione” garaże „blaszaki” do ściany budynku)**